

CATAS S.p.A.

Iser, Reg. Imprese Udine, numero iser, e Cod. Fise, 01818850305

Partita IVA: IT 01818850305 Cap. Soc.; € 842.850,00 i.v.

Via Antien, 24/3 I - 33048 San Giovanni al Natisone $\,\, \mathrm{Ud} \,$ Tel. 0432,747211 r.a. - Fax 0432,747250 — 1 - 20035 Lissone Mi

http://www.catas.com

e-mail: comunicazioni@catas.com Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

Filiales Via Braille, 5

Tel. 039.464567 - Fax 039.464565

e-mail: lissone@catas.com

Ricevimento campione: 09-01-07

Emissione rapporto: 16-01-07

Relazione composta da nº 1 allegato.

Spett. CERANTOLA S.P.A.

VIA GIORGIONE 2-ZONA IND.LE 31037 RAMON DI LORIA (TV)

Denominaz.campione: Sedia SHELL con fusto 4 gambe

RAPPORTO DI PROVA Nº 76792

Elenco prove eseguite

1. Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2002/16



Il/nesponsabile d reparto

S.GIOVANNI AL NATISONE (UD)

Il direttore Dott. An dnea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.



(ATAS S.p. A. Iser, Reg. Imprese I dine, numero

Partita IVA: 01818850305

Cap. Soc.: € 686,890 i.y

1 - 33048 San Giovanni al Natisone Ed. Tel. 0132,717211 rm. - Fax 0132,717250 1 - 20035 Lissone Mi

e-mail: comunicazioni@catas.com

Autorixzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al funco

Via Braille, 5 Tel. 039, 16 1567 - Fax 039, 16 1565



RAPPORTO DI PROVA 76792 / 1

Ricevimento campione: 09-01-07

Esecuzione prova: Emissione rapporto: 09-01-07 16-01-07

Denominaz.campione:

Sedia SHELL con fusto 4 gambe

Spett. CERANTOLA S.P.A.

VIA GIORGIONE 2-ZONA IND.LE 31037 RAMON DI LORIA (TV)

ITALY

Fatica schienale con sedile non basculante ANSI-BIFMA X5.1-2002/16

Tipologia di sedia:

Tipo III

Risultati della prova:

Numero cicli	Carico sul sedile kg	Punti di applicazione della forza sullo schienale	Forza applicata N	Osservazioni
120.000	102	Centro schienale	334	Nessun difetto

I risultati della prova soddisfano i requisiti della norma.

S.GIOVANNI AL NATISONE

Il direttore dnea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.